

# Badesee Ammerland-Oase, Dringenburg

DENI\_PR\_TK25\_2614\_02

## Lage der Badestelle, Erreichbarkeit:

Der Badesee befindet sich in der Gemeinde Wiefelstede, an der Straße von Wiefelstede nach Spohele, an der Straße „Am Runden Moor“

## Daten zum Badesee Ammerland-Oase:

Größe: ca. 20000 m<sup>2</sup>

Mittlere Tiefe: ca. 1.5 m

Größte Tiefe: ca. 2,5 m

See ohne Zuflüsse, Entstanden durch Sandabbau Anfang der 70er Jahre

## Infrastruktur:

Betreiber: Erholungsoase Ammerland e. V.,  
Am Runden Moor 67  
26215 Wiefelstede

## Anmerkung:

Das Betreten des Geländes ist nur den Besitzern und Mietern der Ferienhäuser gestattet!




Bild Gesundheitsamt

<b>Sonstige Freizeitnutzung des Gewässers:</b>	Reines Ferienhausgebiet
<b>angrenzende Nutzung:</b>	Der See befindet sich im ländlichen Bereich. In unmittelbarer Nähe befinden sich Baumschulen und landwirtschaftlich genutzte Felder.
<b>Nährstoffeintrag/mikrobiologische Belastungen:</b>	Der See ist nährstoffarm, ohne Zuflüsse. Belastungsfaktoren liegen nicht vor.
<b>Algenwachstum: Zerkarien:</b>	Es wurde bisher kein Wachstum von Algen festgestellt (nährstoffarm). Ebenso gab es bisher keinen Nachweis von Zerkarien.
<b>Anzahl der Proben pro Jahr:</b>	Von Ende Juni bis Ende August werden 14-tägig Wasserproben gezogen. Dabei werden folgende Parameter erfasst: E. Coli, Enterokokken, ph-Wert, Sichttiefe, Wassertemperatur Wöchentlich finden Sichtkontrollen statt.
<b>Veröffentlichung der Probenergebnisse:</b>	<a href="http://www.badegwaesseratlas.niedersachsen.de/">http://www.badegwaesseratlas.niedersachsen.de/</a>
<b>Grenzwertüberschreitungen in den letzten 4 Jahren:</b>	keine
<b>Weitere Informationen:</b>	<a href="http://www.nlga.niedersachsen.de">http://www.nlga.niedersachsen.de</a> (Ergebnisse der Wasserproben) <a href="http://www.wiefelstede.de/">http://www.wiefelstede.de/</a>
<b>Verantwortlich für das Kurzprofil:</b>	Gesundheitsamt Landkreis Ammerland, Lange Straße 36, 26655 Westerstede, Tel: 04488-565300, <a href="mailto:gesundheitsamt@ammerland.de">gesundheitsamt@ammerland.de</a> , <a href="http://www.ammerland.de/">http://www.ammerland.de/</a>

Stand: 04.2024

#### Erläuterung nach Badegewässerverordnung:

	<b>E. coli (MPN/100 ml)</b>	<b>Enterokokken (KBE/100 ml)</b>
einwandfrei	kleiner 100	kleiner 100
nicht zu beanstanden	kleiner 200	kleiner 200
deutliche Belastung	über 200	über 200
Grenzwertüberschreitung	1800	700

#### Einstufung der Badestelle aus den letzten 3 Jahren:

